



L'esigenza dell'azienda

L'azienda produce apparecchiature non elettriche destinate ad un utilizzo in superficie, ed è quindi soggetta alle direttive ATEX. L'azienda deve quindi effettuare, oltre all'analisi dei rischi, un esame ed un controllo di fabbricazione interno della propria produzione.

Il servizio

Attraverso uno o più sopralluoghi in azienda verranno raccolti tutti i dati necessari (ambientali, sulle sostanze, sulle sorgenti di emissione, secondo la norma CEI EN 60079-10) e verrà realizzato la relazione tecnica (da allegare al fascicolo tecnico) contenente tutte le informazioni necessarie alla classificazione delle zone pericolose ed individuazione di soluzioni per declassare e/o ridurre le zone pericolose.

Il risultato

Al termine dell'intervento l'azienda avrà effettuato una completa classificazione delle zone pericolose adeguandosi alle direttive ATEX applicabili, ed avrà gli strumenti per valutare eventuali azioni utili a ridurre le zone pericolose presenti.

 049 8227 158 049 8227 287 www.sapi.it sicurezza@confindustria.pd.it